

INFORME N° 007

RECORRIDO EN LA PARROQUIA SIMIATUG Y SAN LUIS DE PAMBIL

De: Msc. Telésforo Martínez
CONCEJALES DEL CANTON GUARANDA

Para: Dr. Inti Yumbay Taris
ALCALDE DEL CANTON GUARANDA
Ing. Fernando Rea
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL GAD-CG

Asunto: Informe de recorrido

Fecha 22 diciembre de 2025

INTRODUCCION:

En cumplimiento de las obligaciones que tenemos como concejales del cantón Guaranda, el día 17 de diciembre del 2025, nos trasladamos a la parroquia Simiátug a la comunidad de Mindina y a la Parroquia de San Luis de Pambil del Guaranda, para observar y constatar el avance de la ampliación de la vía Simiátug- Quispi Mindina y el asfalto de la parroquia de San Luis de Pambil. obras que la municipalidad se encuentra desarrollando en beneficio del cantón.

De forma puntual, se realiza la inspección de la ampliación de la vía Mindina Cascarillas, en la que encontramos con un accidente fortuito, la destrucción de un lado de la vivienda de los señores Chimborazo, por la rorada de las piedras enviadas por los tractores que están trabajando en este sector. A si mismo podemos manifestar el avance de la obra del asfalto en la parroquia de San Luis de Pambil. Que están avanzando con pie firme, los avances de los trabajos que se vienen realizando en las comunidades de la zona, de esa manera brindamos dignidad, seguridad vial a nuestros productores.

OBJETIVO:



Verificar el avance de las distintas obras en ejecución en la parroquia de Simiátug y San Luis de Pambil, del cantón Guaranda, para posterior poner en conocimiento de la autoridad máxima.

Guaranda | GADC GUARANDA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Recibido
24/12/2025
JH 35



DETALLE DEL RECORRIDO

En el recorrido Simiátug Mindina, he observado una excelente ampliación de la vía de 9 metros de ancho, la misma que es considerado una vía interprovincial que conecta las provincias de Tungurahua, Bolívar y Cotopaxi. Encontrando tres tractores trabajando en el lugar, además también estaban presente los moradores de la comunidad.

MINDINA



DE LA CASA DESTRUIDA






3 Zinc de 3.85 m/c
10 ~~99~~ Cemento
200 Ladrillos
1. Lavamanos de baño
15 Caretila de Arena
5 Caretila de Píspio
Ceramica de baño
Una fina de pañar bebe
Alambre 2 libras

Es necesario de manera urgente, reparar la casa del morador que fue afectado por la ampliación de la vía.

EL ASFALTO DE LA PARROQUIA SAN LUIS DE PAMABIL, ESTA AVANZANDO FIRMEMENTE EN LA COLOCACIÓN DEL ASFALTO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD, ASI TAMBIEN CABE MENCIONAR QUE LOS BORIDLLOS EN VARIAS CALLES ESTAN LISTOS Y SIGUEN CONSTRUYENDO LOS BORIDLLOS EN LAS CALLES PLANIFICADAS APARA EL ASFALTO.



CONCLUSIONES:

- Se observó el avance de la ampliación de la vía Mindina Cascarillas, encontrando en el kilómetro 15 aproximadamente, la ampliación de la vía es de 9 metros de ancho.
- La colaboración de los moradores de la comunidad es súper importante, esto nos motiva la seguridad e importancia de la vía interprovincial.
- El asfalto tiene entre 2 y 2.5 pulgadas de grosor o espesar del asfalto, de la misma manera se encuentran listos los bordillos de las calles q van ser asfaltadas.

RECOMENDACIONES:

- Es importante el abastecimiento del combustible para que los tractores no se paralice el trabajo y continúe con el trabajo diario.
- Es necesario de manera urgente reparar la casa que destruida por las piedras enviadas desde la ampliación de la vía.
- Continuar con la construcción de la base y sub base de las calles de la parroquia San Luis de Pambil, antes q coja el invierno.
- Solicitamos el mantenimiento de las máquinas de la propiedad de la municipalidad de Guaranda, que se encuentran trabajando en la parroquia de San Luís Pambil.

Atentamente;



MSc. Telésforo Martínez

CONCEJAL DEL CANTON GUARANDA